

525 + 555

SENEC

15/7/2022

ISOLER BOILER 1 (DE DROITE)

DECONNECTER CIRULATEUR DÉFECTUEUX CAR

REÇOIT DU COURANT MAIS NE TOURNE PAS

+

FERMER VANNE BOUCLE SANITAIRE

CAR CIRULATEUR BOUCLE DÉFECTUEUX