

Voghelenshout 2023

entretien hydraulique et électrique

- Vérification de toute les vannes fermes mais sont
pas si étanche
- Pas de fuite en chauffage
- Vérification Vase $\Rightarrow$ juste Vase pas de V. orange
- Vider au sein $\phi 3/4$ 2,4 bar OK
- circulation 2,7 bar OK
- $\Rightarrow$ Ser soup linape pas confondre $\phi 3/4$
- $\Rightarrow$ Chaudière 2 soupape sur soupape $\phi 4/4$ 3 bar
- Vérification circulation OK
- Vérification Vase 3 voir chaudière OK
- Vérification électrique